

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月18日

リコール届出番号	外-4153	リコール開始日	令和8年2月18日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/my-service/recall/ メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛		
不具合の部位(部品名)	電気配線(トランスミッション配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	オートマチックトランスミッションの電気配線において、配索設計が不適切なため、配線がフロントプロペラシャフトに接触して摩滅し、損傷することがある。そのため、電気モータの動力補助機能が喪失することで排ガス値が悪化する他、最悪の場合、ギア段がニュートラルに固定されることで走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配索を点検し、クリアランスが基準以下のものは配索を変更する。なお、配線に損傷がある場合は、修理する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4LA-214063C	「メルセデスAMG E53 HYBRID 4MATIC+」	W1K2140632A043121～W1K2140632A137129 令和6年9月5日～令和7年5月18日	73	右ハンドル
			W1K2140631A017896～W1K2140631A120768 令和6年9月5日～令和7年4月23日	32	左ハンドル
	4LA-214263C	「メルセデスAMG E53 HYBRID 4MATIC+ステーションワゴン」	W1K2142632A017728～W1K2142632A137022 令和6年9月23日～令和7年3月24日	17	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年9月5日～令和7年5月18日	(計122台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。