

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月14日

リコール届出番号	外-4179	リコール開始日	令和8年5月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	その他(ドアの開放機構)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	室内ドアハンドルのケーブル固定部において、組付け作業が不適切なため、ドアの繰り返しの開閉によりケーブルが外れることがある。そのため、車内からドアを開けることができず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全てのドアのドア開放用のケーブルの取り付け状態を点検し、必要に応じて組付けなおす。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-177084	「A180」	W1K1770842J533103 令和7年9月10日	1	右ハンドル
	3DA-177012	「A200d」	W1K1770122J533077～W1K1770122J533115 令和7年9月10日～令和7年9月10日	3	
	3DA-247713M	「GLA200d 4MATIC」	W1N2477132J791842 令和7年9月10日	1	
	4AA-247751M	「メルセデスAMG GLA35 4MATIC」	W1N2477512J791451～W1N2477512J791860 令和7年9月10日～令和7年10月16日	3	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年9月10日～令和7年10月16日	(計8台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。